Telefonnummern

Zement- und Kalkwerk Vils:

Betriebsleiter:	0676/8401 00714
Werkmeister:	0676/8401 00850
Arbeitssicherheitsfachkraft:	0676/840100265

Gipswerk Weißenbach:

Betriebsleiter:	0676/8401 00748

Steinbruch Vils/Fall:

Betriebsaufseher:	0676/8401 00730

Kalksteinbruch Höfen:

Betriebsaufseher:	0676/8401 00733

Ärzte:

Hausarzt:	
Dr. Dreer, Vils:	05677/201 55
Dr. Neururer, Weißenbach:	05678/52 26
Augenarzt:	
Dr. Till in Pflach:	05672/653 88

Notrufe:

Euro-Notruf:	112
Notruf bei Gasgebrechen:	128

Alarmplan

Meldeordnung



Wer meldet?
Was ist passiert?
Wo ist es passiert?
Wieviele Personen sind verletzt bzw. in Gefahr?

Ruhe bewahren

Erste Hilfe



Absichern des Unfallortes!
Versorgen der Verletzten!
Anweisungen beachten!
Verletzte nicht alleine lassen!

In Sicherheit bringen



Gefährdete Personen warnen!
Hilflose Personen mitnehmen!
Türen und Fenster schließen!
Gekennzeichnetem Rettungsweg folgen!



Im Einsatzfall den festgelegten Sammelpunkt aufsuchen!

Regeln für LKW-Fahrer

In allen Werken bestehen folgende Regeln:



1. In allen Werken/Betriebsstätten und Zufahrtsstraßen gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO) und Tempo 20 km/h.
2. Die Sicherheitsbestimmungen, Kennzeichnungen sowie Ge-/Verbotstafeln sind zu beachten.
3. Den Anweisungen der Schretter-MitarbeiterInnen ist Folge zu leisten.
4. Auf dem Betriebsgelände sind grundsätzlich Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Warnweste zu tragen, im Bereich Verladung zusätzlich eine geschlossene Schutzbrille.
5. Für die Sicherheit von weiteren Passagieren ist die Fahrerin/der Fahrer verantwortlich.
6. Jeder Unfall im Zuge eines Transportauftrages ist vor Ort zu melden.
7. Achtung: Das Werksgelände wird videoüberwacht. Die Aufzeichnungen dienen der Sicherheit von Personen und Betriebseinrichtungen.

Hygiene-Regeln

In allen Werken bestehen folgende Hygiene-Regeln:



regelmäßiges und gründliches Waschen der Hände mit Seife



regelmäßiges Desinfizieren der Hände



gesetzlichen Mindestabstand einhalten



Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu Hygienemaßnahmen

UNSERE ARBEITS-SICHERHEIT



SCHRETTER & CIE

Leitbild

Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns wichtig. Wir legen deshalb größten Wert auf die Vermeidung von Unfällen und Krankheiten.

Wir wollen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher und gesund zur Arbeit kommen und ebenso nach Hause gelangen.

Wir fördern die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch regelmäßige Schulungen, Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung wollen wir dafür sorgen, dass Gefahren erkannt und vermieden sowie geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten auf die eigene Sicherheit und Gesundheit sowie auf jene ihrer Kolleginnen und Kollegen und betriebsfremden Personen.

Gemeinsam achten wir auf die Einhaltung und die Umsetzung von Vorschriften und Regeln über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Erfolgreiche Arbeitssicherheit sowie Gesundheitsschutz sind auf die Einbeziehung und die Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen.

mineralisch kreativ

Grundregeln

1. **Ordnung und Sauberkeit einhalten**
   Arbeitsbereiche sind sauber und übersichtlich zu halten. Werkzeuge, Kabel, Materialien und sonstige Gegenstände sind so zu lagern, dass keine Stolper-, Rutsch- oder Brandgefahren entstehen.

2. **Sicherheitskennzeichnungen beachten**
   Gebots-, Verbots- und Warnzeichen sowie betriebliche Anweisungen sind einzuhalten. Sie dienen dem Schutz von Personen, Anlagen und Betriebseinrichtungen.

3. **Persönliche Schutzausrüstung verwenden**
   Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ist entsprechend den betrieblichen Vorgaben zu tragen. Dazu gehören insbesondere Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Warnweste.

4. **Nur sichere und geeignete Arbeitsmittel verwenden**
   Werkzeuge, Geräte und Maschinen dürfen nur in ordnungsgemäßem Zustand eingesetzt werden. Mängel sind unverzüglich zu melden.

5. **Arbeiten in der Höhe nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen durchführen**
   Bei Arbeiten mit Absturzgefahr sind die vorgeschriebenen Absturzsicherungen und Schutzmaßnahmen zu verwenden. Ungesicherte Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen sind unzulässig.

6. **Heißarbeiten nur mit Freigabe durchführen**
   Arbeiten mit offenen Flammen, Hitze, Funkenflug oder heißen Oberflächen dürfen erst nach Durchführung der erforderlichen Schutzmaßnahmen und Erteilung der notwendigen Freigabe begonnen werden.

7. **LOTOTO vor Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten anwenden**
   Arbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen nur nach Stillsetzung sowie Sicherung gegen Wiedereinschalten, Spannungszufuhr oder unerwartete Bewegungen erfolgen.

8. **Arbeiten in engen Räumen nur nach Freigabe und unter Sicherungsmaßnahmen durchführen**
   Das Betreten von Silos, Bunkern, Behältern, Schächten oder vergleichbaren Bereichen ist nur nach den festgelegten Freigabeverfahren und unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen zulässig.

9. **Gefährliche Alleinarbeit vermeiden**
   Gefährliche Arbeiten dürfen nicht allein durchgeführt werden, wenn dadurch besondere Risiken entstehen. Die hierfür festgelegten organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

10. **Gefahren, Mängel und Unfälle unverzüglich melden**
    Unfälle, Beinaheunfälle, unsichere Zustände und Sachschäden sind umgehend der zuständigen Führungskraft oder der Sicherheitsfachkraft zu melden, damit erforderliche Maßnahmen eingeleitet werden können.

Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen.

Gebote

In allen Werken bestehen folgende Trage- und Verwendungspflichten:
(Ausnahmen sind gesondert festgelegt!)



Schutzhelm
mit Visier und Nacken- und Brustschutz



Sicherheitsschuhe



Warnweste

In festgelegten Bereichen zusätzlich:



Gehörschutz



Sicherheitshandschuhe



Staubschutzmaske



Gesichtsschutz
Gesichtsschutz/Schutzhelm mit Visier und Nacken- und Brustschutz



Schutzbrille

Sicherheit hat Vorrang. Keine Tätigkeit ist so dringend oder wichtig, dass dafür Sicherheitsregeln missachtet werden dürfen.



Schretter & Cie GmbH & Co KG
A-6682 Vils · Tirol
Tel.: +43 (0)5677/8401 · 0
Fax: +43 (0)5677/8401 · 222
office@schretter.tirol · www.schretter.tirol

Ausgabe: Nov. 2026